

Fiche technique pour Colle contact Superwand

Poudre résines synthétiques à base de ciment, pour le collage sur des supports **non absorbants** et sur des supports minéraux à l'intérieur.

Utilisation: La colle de contact Superwand convient parfaitement au collage sur surfaces non absorbantes ainsi qu'au lissage et au nivellement de supports en dispersion (comme les enduits à base de résine synthétique, les peintures en dispersion et les peintures pour façades) et de tous les supports minéraux - comme les façades, les surfaces murales et les plafonds en plâtre, chaux et enduit de ciment, le béton, les briques, etc.

Données techniques:

Matière première base:	résine synthétique, méthylcellulose, ciment spécial
Densité:	env. 0,9 g/cm ³
Valeur PH:	env. 12
Préparation :	1 kg de poudre pour 400 ml d'eau
Consommation:	1 kg de poudre pour 1 m ² (épaisseur d'application 1 mm) ²
Temps mise en œuvre :	environ 30 minutes (à + 20 °C)
Odeur :	neutre

Préparation du support: Le support doit être porteur et exempt d'agents séparateurs (poussière, couches frittées, huile de coffrage, etc.). Nettoyer et dégraisser soigneusement les supports lisses et non absorbants, tels que les carrelages ou les peintures non absorbantes. Si nécessaire, préparer le fond avec une préparation appropriée (fixateur), y compris les anciens fonds.

Préparation : Mélanger 2,5 unité volumique de Colle contact Superwand dans 1 unité volumique d'eau claire et froide (par exemple 1 kg de colle contact Superwand dans 400 ml d'eau). Remuer vigoureusement pour qu'une colle sans grumeaux se forme.

Encollage et pose: Appliquer la quantité de colle mélangée dans les 30 minutes. Les éventuelles irrégularités peuvent être lissées ou feutrées à l'aide d'un chiffon humide. En fonction de l'épaisseur d'application, du support et de la température ambiante, le temps de séchage est d'environ 24 heures. Lors des travaux de réparation, il convient de tenir compte des différences de pouvoir absorbant et d'alcalinité. Respecter les instructions du fabricant de peinture et de colle pour le traitement préalable des supports en ciment. Enlever immédiatement les résidus de colle avec de l'eau.

Ne pas travailler à une température inférieure à 5° C.
Nettoyer immédiatement les restes de colle sur les outils à l'eau courante.
Stocker dans un endroit sec. Garder les récipients ouverts hermétiquement fermés.

Stockage: Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Maintenir les bidons bien fermés.

No. art.: 19007

Conditionnement: Seau à 10 kg

Toutes les informations se basent sur nos connaissances et nos expériences techniques actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et sans caractère contraignant.

8 juillet 2025